

BILAGA 1: ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Nummer	Area	Dikad	Prio	Åtgärdsförslag	Kommentar
48	1072	Ja	Hög	Propp	Oklart vilken prioritering denna ska ha. Våtmarken i själva polygonen är ganska innesluten och har planterad ungskog, några träd kanske är produktionsklara men inte alla. Däremot så skulle jag argumentera för att våtmarken egentligen sträcker sig hela vägen runt tjärnet, och det rinner mycket vatten i diket... finns eventuellt risk att tjärnen totalt dräneras med tiden om ingen åtgärd görs.
51	2508	Ja	Hög	Propp	Två diken korsar varandra, åtgärd skulle troligen förstöra skogsbilvägen
68	7448	Ja	Hög	Propp	Proppa efter skövling
70	2253	Ja	Hög	Propp	Proppa igen diket
71	7156	Ja	Hög	Propp	Proppa diket och avverka skogen
73	2271	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Tydligt dike. Litet ekonomiskt värde på marken i form av timmer
76	102904	Ja	Hög	Propp	Kan proppa på några ställen
82	5723	Ja	Hög	Propp	Proppa efter avverkat
103	7547	Ja	Hög	Propp återmeandra	Lätt att proppa. Tydligt dike
219	113639	Ja	Hög	Propp	Ett dike rinner genom nästan hela våtmarken söder ut. Flera proppar i detta dike skulle kunna få god effekt tror jag. Det går även ett dike norrut (bredd 1.2m, djup 0.9m), proppsom mynnar i sjön.
226	4642	Ja	Hög	Propp	
229	4217	Ja	Hög	Propp övrigt	Här behövs flera proppar, alternativt lägga igen hela diket med torv. Men det är tungt, så det funkar nog med ett flertal proppar, typ 5.
310	91711	Ja	Hög	Återställa_tr_	
496	21456	Ja	Hög	Propp	Enkel åtgärd, mycket våtmark, ganska prestin, lite risk för konflikt, möjligtvis åtkomlig för maskin

582	14549	Ja	Hög	Propp Fri utveckling	Två tydliga diken, det västra diket är störst och det som avvattnar granplantaget. men precis innan det västra diket når sjön försvinner det. Sista biten är relativt fast mark med vass på, där finns inte diket kvar. Däremot så sipprar det mindre östra diket ned i sjön.
583	6782	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Växer en hel del björk i våtmarken
664	4270	Ja	Hög	Svårt med åtgärd	
666	1446	Ja	Hög	Propp Död ved	Propp i diket med befintligt material.
678	5394	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
688	7026	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Vore bra att åtgärda med tanke på näringsläckage från omkringliggande jordbruk. Dock osäkert om det går att genomföra med tanke på påverkan på jordbruket.
705	9095	Ja	Hög	Propp	
711	4250	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
714	5158	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
715	2425	Ja	Hög	Död ved Propp	Det finns inget tydligt utlopp då marken är väldigt uppkörd.
784	17271	Ja	Hög	Propp	Finns en bra för propp i utloppet med, här är det också sten på var sida
814	9839	Ja	Hög	propp	
877	43890	Ja	Hög	propp	Proppa diken bredvid
892	18060	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Tydligt dike samt väldigt mycket sly.
904	82665	Ja	Hög	Propp	Våtmarken är stor och inuti ligger är våtmark 906.
906	9968	Ja	Hög	Propp	Våtmarken ligger inuti våtmark 904. En och samma åtgärd för båda.
907	5579	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
909	9347	Ja	Hög	Propp	Utloppet/diket består av körskador det nu rinner vatten och dränerar våtmarken.
910	190601	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
914	3841	Ja	Hög	Propp	Stort dike som dränerar effektivt.
921	5356	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Tydligt diken med god vattenföring.
923	57353	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
924	187663	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Det behövs antagligen göras flera proppar då diket är stort och långt.
925	2106	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	I samband med avverkning bör en propp sättas på plats.

929	26836	Ja	Hög	Propp Lägga igen med torv Ta ner sly	Propp kan bli svårt då diket löper längs med våtmarken och att eventuellt närliggande jordbruksmark blir drabbad.
932	6932	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Stort dike som mynnar mot betesmark.
934	144	Ja	Hög	återmeandra Ta ner sly	Våtmarken angränsar till 926.
938	55802	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Stor våtmark med mycket träd.
940	10177	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Ett litet dike som börjar precis vid vägen och leds in i ett litet rör. Vid åtgärd bör effekterna på vägen bedömas och eventuellt åtgärdas.
965	32320	Ja	Hög	Propp Ta ner sly Stentröskel	Stor våtmark som sitter ihop med 967. Flera utlopp och dikningar. Delsvis höjdskillnad till omgivande mark vilket gör att en restaurering borde ha en begränsad påverkan på omgivande produktionsskog. I norr påverkas produktionsskog. Kanske bör propparna läggas uppströms. Mycket fint objekt, bör prioriteras.
967	42160	Ja	Hög	Propp Ta ner sly Stentröskel	Samma som för 965.
999	15514	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
1000	13813	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Våtmarken håller på att väga igen.
1001	380936	Ja	Hög	Stentröskel återmeandra Ta ner sly	Våtmarken är mycket stor vilket gör den svårinventerad. Det rinner en bäck igenom vilket dränerar området. Bäckens är tydligt rätad och rensad vilket bör återställas för att stanna upp vattnet.
1082	15918	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Diket är väldefinierat och enkel att åtgärda vilket bör ge stor effekt. Något svårtillgänglig dock.
1085	3052	Ja	Hög	Propp	
1089	2910	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Väldigt mycket sly. Utloppet är delvis dämt idag men kan göras bättre. Eventuellt flera dämmen i följd. Tar emot vatten från 1081 och 1082. Alla bör åtgärdas.
1091	3832	Ja	Hög	Propp återmeandra Ta ner sly	Våtmarken angränsar till Ingetorps sjön. Våtmarken riskerar att växa igen och vegetationen närmar sig sjön. Våtmarken tar emot vatten från våtmarkerna 1081, 1082 och 1089 vilka alla är dikade och är delvis omgärdade av kalhugge.

1099	9755	Ja	Hög	Ta ner sly Propp	Våtmarken har låg lutning. Flera proppar behövs.
1103	14609	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Gammalt diket som inte bli it rensat på länge, låg lutning och bred. Mycket träd som bör tas ner.
1134	4777	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Våtmarken är dikad med flera större diken. Dock låg lutning. Ca 50 meter ifrån våtmarken var ett större dike som dränerar samtliga diken från våtmarken.
1145	10249	Ja	Hög	Propp övrigt	Fyll igen diken och plugga
1166	2900	Ja	Hög	Propp	
1214	32598	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	En enkel propp kan stoppa ett stort vattenflöde. Möjligtvis tillgängligt för terränggående maskin.
1297	2741	Ja	Hög	Propp	Tydligt dike att proppa. Med tanke på hur mycket vatten som fortfarande finns i marken så kan proppen få en bra effekt
1300	2586	Ja	Hög	Propp	Gammalt dika med tydligt rinnande vatten. Skulle kunna gå att proppa eller låta återmeandra. Finns 3 stycken dränerande diken.
1309	54146	Ja	Hög	Propp	Behöver undersökas med noggrant vid en eventuell restaurering.
1312	62957	Ja	Hög	Propp	
1322	11199	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
1324	2384	Ja	Hög	Propp	
1326	76756	Ja	Hög	Propp Stentröskel	Långsmal våtmark som går längst ett dike. Breder sedan ut sig
1331	6078	Svårbed	Hög	Propp	Borde gå att proppa tillsammans med 1332
1332	18398	Ja	Hög	Propp	Skulle kunna proppa vattendraget

1334	175224	Ja	Hög	Ta ner sly Död ved Propp	<p>Jag vet inte riktigt vilken som är den bästa åtgärden för den södra delen av våtmarken. Det är en stor och fin våtmark som riskerar att långsamt utvattnas. Vid första anblick ser dikerna grunda ut eftersom där är mycket vegetation... men det är minst en meter djupt med vatten hela vägen upp till kanten. Våtmarkens södra del är ganska lätt att gå i, inte särskilt blöt. Det är en relativt platt våtmark men problemet är att just vid dikerna i södra delen så sluttar det ock är kuperat. Oklart hur stor effekt en plugg i utloppet skulle få, kanske behövs flera pluggar eller så är en annan lösning bättre. Prioriterar denna våtmark högt trots svårigheterna eftersom att den är så stor och så fin, väl värt att försöka finna en lösningsåtgärd.</p> <p>I våtmarkens norra ände finns ett dike med stort vattenflöde. Det är enkelt att sätta en propp, den skulle få stor effekt. Granskog längsmed diket innanför polygonen. Det är möjligt att vid en åtgärd</p>
1353	17499	Svårbed	Hög	Propp Lägga igen med torv Ta ner sly övrigt	Ta ner träden, egentligen inte sly längre. Jag tror det är ett grävt dike som börjat växa igen, det är grunt med brett svämplan. Det verkar vara torv i marken, men jag är inte säker.
1355	2680	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Se om det går att ta ned tallarna längs kanten.
1361	7061	Ja	Hög	Propp Ta ner sly återmeandra	
1376	4466	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
1377	14064	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Diket är igenväxkt men blir effektivare med en propp.
1385	227847	Ja	Hög	Stentröskel övrigt Död ved	Avverka småbjörkar runt våtmarken
1400	1705	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Utloppet är precis vid Bohusleden så åtgärdas denna kan man med fördel sätta upp en informationsskylt om åtgärden och fördelen med våtmarker.
1401	2118	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Brett och flackt utlopp.

1403	36747	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Två tydliga utlopp som båda behöver åtgärdas.
1405	1670	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Diket är till större delen igenväxt men en propp kan nog täta det effektivare.
1406	3039	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	
1415	7847	Ja	Hög	Propp Ta ner sly	Våtmarken har två utlopp i vardera ända. Båda bör åtgärdas.